


## **Merací prístroj UT107**

Návod na obsluhu



## Prehľad

Príručka obsahuje informácie o bezpečnosti a upozornenia. Prosím, prečítajte si starostlivo pristušné informácie a dočítajte prene všetky výstavy a poznámky.



Výstraha

Aby ste sa vysil elektrickému šoku alebo úrazu, prečítajte si starostlivo „Bezpečnostnú informáciu“ a „Pravidlá pre bezpečnosť prevádzku“ pred používaním meracieho prístroja.

Meraci prístroj UT-107 je digitálny multimeter s funkciou vozidla s 3% mierovým dosiahnutím so zobrazením údajom do hodiny 1999. Vyznačuje sa jedinečným dizajnom s mimoľudnou výzvou na príjemce, a dĺžinu ochrany pred prekazkami pri testovaní. Na základe výsledku výsledku sa išak ako multimeter s výkonného výkonom pre bezpečnosť prevádzku ako iné meracie prístroje. Prístroj meraním prekazí a čítačkou motoru, možno leno meraci prístroj použiť na meranie smeru a jednosmerného napätia, jednosmerného prúdu, odporu, tesovanie diód a galvanického spojenia.

Kontrola pri rozbatení

Otvorte kľúčom a vyberte meraci prístroj. Skontrolujte starostlivo nasledujúce položky, aby ste zistili, či niektorá časť nedobyť alebo nie je poškodená.

Položka	Popis	Množstvo
1	Návod na použitie v anglickom jazyku	1 kus
2	Testovací prívodový kábel	1 kábel
3	Kokosovka	1 kábel
4	9V batéria (NE-DA 1604 6F22 alebo 006P)	1 kus

Ak zistíte, že uvedené príslušenstvo chýba alebo je poškodené, prosím, kontaktujte okamžite Vašho predajcu.

## Bezpečnostné informácie

Tento meraci prístroj je vyrábený súhlas nasledujúce normy IEC61010; pre zabezpečenie stupň 2, kategória prepájania (CAT. II 1000V, CAT. III 600V), a dojčiačou zložca.

CAT. II: Miestna úroveň, prístroj. PRENOSNÉ ZARIADENIE akf. s menším prechodovým preplňaním ako CAT. III.

CAT. III: Distribučná úroveň, povinná instalačia s menším prechodovým preplňaním ako CAT. IV. Používajte tento meraci prístroj len tak, ako je uvedené v tomto návode na použitie. V opačnom prípade sa znižuje ochrana obsluhy pri používaní meracieho prístroja.

Medzirodné elektrotechnické značky, použité na meracom prístroji sú v tejto prevádzkovnej príručke vysvetlené na strane 11 (angl. original).

Pravidlá pre bezpečnosť prevádzku (1)



Výstraha

Aby ste predišli elektrickému šoku alebo zraneniu obsluhy a aby nedošlo k možnému poškodeniu meracieho prístroja alebo testovaného zariadenia, dodržujte nasledujúce pravidla:

- Pred používaním meracieho prístroja skontrolujte, či je tento poškodený alebo ak je kryt (alebo jeho časť) odstránený. Skontrolujte, či nie je poškodená plastoúprava. Varenie poroznosť lečiaci okolo kontaktorov.
- Skontrolujte testovacie káble, či nie je poškodená izolácia alebo odizolovaný samotný kábel. Skontrolujte, či testovacie káble nie sú preťažené. Nahrádte poškodené testovacie káble novými s rovnakým číslom modelu alebo s rovnakými elektrickými vlastnosťami, este pred používaním meracieho prístroja.
- Pri používaní testovacích kálov čŕžte svoje prsty za chráničom prístroja.
- Nepoužívajte medzi svorkami alebo medzi ktoroukoľvek svorkou a uzemnením výštie ako predpísané napätie. Vyznačené na meracom prístroji.
- Ak meraci prístroj pracuje pri elektrickom napätiu nad 60V DC alebo nad 30V AC, je potrebná osobná opatrosť, vzhľadom na možnosť nebezpečia elektrického šoku.
- Primerne používajte zodpovedajúce svorky, funkcie a rozsah.
- Otvoreny výpinač sa má narábať s správnej polohou a v príbehu merania nie je možné uskutočniť žiadnu zmenu rozsahu.
- Nezaprieťte alebo zavrieť výpinač, keďže sú v súvisu s meraním.
- Pred meraním prídla a odtoku testovacim diódou a vodivostí odpojte odtok a vyprieť výklyk kondenzátora vysokého napäcia.
- Vymenite batériu akonále sa na displeji zjaví indikátor výběžnej batérie. Ak je batéria výbitá, možno meraci prístroj zobrazovať nesprávny údaj, čo môže viesť k elektrickému šoku alebo k úrazu.

## H. Meranie otáčok motoru

Rozsah	Rozdielenie	Presnosť	Dochrana pred preťažením
4 CCL	10 RPM	±(3%+5)	
5 CCL			600Vp
8CCL			

## Údržba

- Vstupná amplitúda: Väčšia alebo rovná 10V/ šírka impulu väčšia alebo rovná 0,5ms.
- Maximálne 10000 RPM (súčet 20 minút). Tach = značkovaný údaj x 10.

## Poznámky:

- Vstupná amplitúda: Väčšia alebo rovná 10V/ šírka impulu väčšia alebo rovná 0,5ms.
- Maximálne 10000 RPM (súčet 20 minút). Tach = značkovaný údaj x 10.

## Údržba

Táto časť príručky poskytuje základné informácie pre údržbu, vrátane inštrukcií pre výmenu batérie a tavných poísok.

## Výstraha

Nepokúsajte sa opravovať alebo vykonávať údržbu Vášho meracieho prístroja, pokiaľ na ňo činnosť nemáte kvalifikáciu a nemáte zodpovedajúce informácie pre kalkulačku, prevádzkovú súsku a údržbu. Aby ste zabránili elektrickému a nemáte zodpovedajúce informácie pre kalkulačku, prevádzkovú súsku a údržbu. Aby ste zabránili výbuchu alebo poškodeniu meracieho prístroja, zabráňte vniknutiu vody pod kryt prístroja.

## A. Všeobecná údržba

- Periodicky prečistte kryt prístroja vlnkou ľahkou a jemným čisáčom prostriedkom. Napoužívajte brusné prostriedky alebo rozpísadla.
- Suntky očistte hýbenou tvrdinkou s dásiacim prostriedkom, preuzejte špinavu a vlnkost na svorkách môžu ovplyvniť namájaný údaj.
- Ked meraci prístroj nepoužívate, spináč nastavte do polohy OFF, ked ho nepoužívate dlhšiu dobu, vypnite batériu. Keď meraci prístroj po vlnkum prostredie, na mieste s vysokou teplotou, v blízkosti výbušných a horľavých látok či v silnom magnetickom poli.

## B. Výmena tavných poísok (posrite obrázok 21)

- Abyste vymenovali tavnú poísok, odvŕňte hľister – puzdro, Screw – skrutku
- Abyste sa vysil elektrickému šoku, výpuchu spôsobenému elektrickou liskrou, zraneniu obsluhy alebo poškodeniu meracieho prístroja, používajte špecifikované tavné poísok LEN v súlade s nasledujúcim postupom.

Pri výmene tavné poísok meracieho prístroja postupujte nasledovne:

- Vypnite meraci prístroj a odopnite všetky spojenia so svorkami.
- Odstráňte puzdro – meracieho prístroja.
- Odstráňte 3 skrutky zo spodnej časti krytu od hornej časti krytu.
- Vyperte tavnú poísok jemným výplňaním jej jedného konca a polom výplňaním tavné poísok z jej držaku.
- Inštalačiu LEN nahradné tavné poísok identického typu a specifikacie ako je ďalej uvedene a zabezpečte, aby bola tavná poíska pevne upnutá v držaku.
- Tavná poíska 1-CE 150mA 250V / rýchlosť typ 5x20mm.
- CE 10A 250V / rýchlosť typ 5x20 mm.
- Spojte zdroj a hornú časť krytu a uprievime 3 skrutky a puzdro.

obrázok 21



Výmena tavného poíska sa vyzýdajie zriedka. Výplňanie tavného poíska je vždy spôsobene nesprávnu činnosťou.

## C. Výmena batérie (posrite obrázok 22)

- Open up screw – demonštruje skrutku
- Battery – batéria

obrázok 22



- Pri výmeni batérie postupujte nasledovne:
- Odpolieť meraci prístroj a odstrániť všetky spojenia so svorkami.
  - Vyprieť meraci prístroj z puzdra.
  - Oskrutkovať a skrútiť časť krytu batérie a odvŕniť spodnú časť krytu od hornej časti krytu.
  - Odpolieť batériu od kontaktorov batérie.
  - Spojte zdroj a hornú časť krytu a nainštalujte 3 skrutky a puzdro.
- \*\* KOMÍC \*\*

Vytvádzajte si prívo zmeniť túto prevádzkovú príručku bez predchádzajúceho upozornenia.

**A. Jedenosmerné napätie**

Rozsah	Rozloženie	Prestošť	Ochrana pred preťažením
200mV	0,1mV		230V/AC
2V	1mV		
20V	10mV	$\pm(0,8\%+5)$	1000V DC alebo 750V AC hriale
200V	100mV	$\pm(1,0\%+4)$	
100V	1V	$\pm(0,8\%+5)$	

**B. Sfričedavé napätie**

Rozsah	Rozloženie	Prestošť	Ochrana pred preťažením
2V	1mV		
20V	10mV	$\pm(0,8\%+5)$	1000V DC alebo 750V AC hriale
750V	1V	$\pm(1,0\%+4)$	

- Poznámky:**
  - Napätie obvodu je približne 2,7V
  - Zvuková signálizácia nie je možné využiť, ak je hodnota odporu >50Ω. Obvod je rozpojený.
  - Zvuková signálizácia znie nepreprezitie, ak je hodnota odporu ≤50Ω. Obvod je v dobrém stave.
- Poznámka:** Vstupná amplitúda Väčšia alebo rovná 10V, súčka impulzu väčšia alebo rovná 0,5ms.

**C. Jednosmerný príkon**

Rozsah	Rozloženie	Prestošť	Ochrana pred preťažením
200Ω	0,1Ω	$\pm(0,8\%+5)$	CE: tavná poisia 315mK, 250V, Nohy typ. 5x20mm
20kΩ	10Ω	$\pm(0,8\%+5)$	CE: tavná poisia 10A, 250V, lyčky typ. 5x20mm
200kΩ	100Ω	$\pm(1,2\%+5)$	
2MΩ	1kΩ	$\pm(1,5\%+5)$	
20MΩ	10kΩ	$\pm(1,5\%+5)$	

**D. Odpor**

Rozsah	Rozloženie	Prestošť	Ochrana pred preťažením
200Ω	0,1Ω		
2kΩ	1Ω		
20kΩ	10Ω	$\pm(0,8\%+5)$	600V/p
200kΩ	100Ω		
2MΩ	1kΩ		
20MΩ	10kΩ		

**E. Dióza**

Rozsah	Rozloženie	Ochrana pred preťažením
1mV	600V/p	

- Vysvetľivky:**
  - Napätie obvodu napäťazdroj je približne 2,7V
  - Napätie obvodu napäťazdroj je asi 500mV až 800mV
- F. Testovanie vodivosti**

Rozsah	Rozloženie	Ochrana pred preťažením
1Ω	600V/p	

**Poznámky:**


- Napätie obvodu napäťazdroj je približne 2,7V
- Zvuková signálizácia nie je možné využiť, ak je hodnota odporu >50Ω. Obvod je rozpojený.
- Zvuková signálizácia znie nepreprezitie, ak je hodnota odporu ≤50Ω. Obvod je v dobrém stave.

**G. Meranie predstihu**

Rozsah	Rozloženie	Prestošť	Ochrana pred preťažením
4 C/L	0,1°	$\pm(3\%-5)$	
6 C/L			
8 C/L			

- Vstupná amplitúda Väčšia alebo rovná 10V, súčka impulzu väčšia alebo rovná 0,5ms.

**Pravidlá pre bezpečnosť prevádzku pri opravách automobilov**



Výstraha

Pri údržbe alebo oprave prístroja používajte len riadne diele pre tento model alebo identickej elektrickej špecifikácie. Nemete vytvoriť zapojenie meracieho prístroja, pretože by mohlo dojsť k poškodeniu meracieho prístroja alebo k úrazu. Nepoužívajte agresívne prostriedky, aby sa ochránil povrch meracieho prístroja pred koróziou, poškodením a aby sa zabránilo úrazu.

Vypnite napájací prístroj, ak ho nepoužívate a vyberte z neho batériu, ak sa nebudete používať minimálne dve dni dobu.

Sústavne kontrolujte batériu, pretože po dlhšom používaní môže vyliekať. Ak začne batéria vyliekať, ihneď ju vymenite.

Presakujúca batéria poškodi meraci prístroj.

Nepoužívajte alebo neisporúchávajte meraci prístroj v prostredí s vysokou teplotou, výbrošou vo výhľade, vo horúcom prostredí alebo v súmreku magnetickom poli. Pri návlnení sa môže znižiť prestošť meracieho prístroja.

Meraci prístroj je vhodný pre používanie vo vnitromyslých priestoroch.

- Pri údržbe alebo oprave prístroja používajte len riadne diele pre tento model alebo identickej elektrickej špecifikácie. Nemete vytvoriť zapojenie meracieho prístroja, pretože by mohlo dojsť k poškodeniu meracieho prístroja alebo k úrazu.
- Pri ďalšom používaní, obnovte si výrobca, aké sú výrobcové bezpečnostné airbagy, musíte pri práci na komponentoch a zapojení airbagov zabezpečiť ich bezpečnosť.
- Poznámky:
  - Frekvenčný rozsah: 40Hz – 400Hz
  - Impedancia vstupu: 10MΩ
  - Frekvenčný rozsah: 40Hz – 400Hz
  - Impedancia vstupu: 10MΩ
- Poznámka: jednosmerný príkon hodnotou sinusového signálu (zodpovedá priemennej hodnote).
- Jednosmerný príkon
- Poznámka: pri rozsahu 10A: Pre interval merania ≤10 sekúnd a intervale medzi dvomi meraniami.
- Odpor
- Poznámka: pri rozsahu 10A: Pre interval merania ≤10 sekúnd a intervale medzi dvomi meraniami.
- Dióza
- Poznámka: pri rozsahu 10Ω: Pre interval merania ≤10 sekúnd a intervale medzi dvomi meraniami.
- Meranie predstihu
- Poznámka: pri rozsahu 1Ω: Pre interval merania ≤10 sekúnd a intervale medzi dvomi meraniami.
- Testovanie vodivosti
- Poznámka: pri rozsahu 1Ω: Pre interval merania ≤10 sekúnd a intervale medzi dvomi meraniami.

Všetky informácie, vysvetlenia a podobné popisy, uvedené v pre výrobkové príručke, pochádzajú z najnovšie uverejnených výrobkových informácií. Nie je možné overiť prestošť a úplnosť informácií, preto nezodpovedáme za ich prevratnosť.

**A. Údaje v príručke na údržbu automobilu pochádzajú z informácií autoservisu.**

- Kontaktujte mestských predstaviteľov automobilových súčasťov.
- Kontaktujte mestského predstaviteľa, aby zistil, či máte možnosť využiť výhľadu na výrobu.

Zvyčajne je fajčenie a práca s ohoreným ohňom v blízkosti auta, aby sa predložilo možnému zapáleniu alebo výbuchu.

- Počas reštaurovania nepoužívajte potoc pre zlepšenie výkonu, alebo zlepšenie výkonu zapálovacej súčiestky, alebo poškodených zapálovacích súčiestiek.
- Dodlážajte vždy upozornenie, poznámky a postupy údržby, ktoré uvádzajú výrobca automobilu.

Všetky informácie, vysvetlenia a podobné popisy, uvedené v pre výrobkové príručke, pochádzajú z najnovšie uverejnených výrobkových informácií. Nie je možné overiť prestošť a úplnosť informácií, preto nezodpovedáme za ich prevratnosť.

**B. Pred diagnostikou akívkoľvek trákať napäv otvorte kapotu motoru a urobte dôkladnú vizuálnu prehliadku.**

- Najčastejšie prehľad miestnych problémov. Počas údržby väčšinu času.
- Bol automobil nedostatočne v servise? Vyskystajte sa už niekedy v minulosti o problemu v mieste, kde vznikol rásťosť?
- Nepokračujte sa na hľadisku.
- Skontrolujte prípadnú poruchu vzduchového filteru alebo systému vhotrub.
- Skontrolujte možné poškodenie senzorov alebo hradieho mechanizmu.
- Skontrolujte zapálovací kábel, poskodenie niektoré koncovky, puklinu na zapálovacej súčiestke alebo poškodenie izolácie na kabeli zapálovania.
- Sprieťajte všetky vakuové hadice: správnu polohu, zmistenia, ohyby, praskliny alebo poškodenie.
- Sprieťajte kábel, prípadnú kontakt cistru flancu horného povrchom (ako napríklad výtlakové potrubia), zmistenie, sprieťajte alebo poškodeniu izolácie (abov).
- Skontrolujte spojenia obvodov: možnú konzolu, skrivenie alebo poškodenie vývodov, nesprávnu poziciu spojenia alebo poskodenie vedenia elektriky.


**Medzinarodné elektrotechnické symboly**

	AC (stredný príkon)
	Uzemnenie
	Dvojité izolácia
	Vysoká napäcia multimetra
	Tavná poisia
	Výstraha, Pozrite pre výrobkové príručku.
	Zodpovedá štandardom Európskej únie

### Prvky meracieho prístroja

- LCD displej
- Tracičko uchovania údajov
- Otočný prepínač
- Prievodné svorky
- Tracičko zapnutia prístroja

### Otočný prepínač



Posícia otočného prepínača	Funkcia
V-—	Meranie jednosmerného napäťa
V-~	Meranie striedavého napäťa
A-—	Meranie jednosmerného prúdu
—A-	Test diódy
Ω	Test vodičového spôsobu
DWELL	Meranie odporu
RPM x 10	Meranie otáčok (údaj x 10). Jednotka: rpm (ou/min)

### Funkčné tlačidlá

Nižšie uvedená tabuľka informuje o funkciach tlačidiel.

Cislo	Symbol	Výnam
1		Výstrela. Aby si sa vysih nesprávnym údajom, že by mohlo viesť k pripadnému elektrickému šoku alebo k úrazu, nahradte batériu, len čo sa na displeji objavi tento symbol.
2		Indikátor stredoveho napätia alebo prúdu.
3		Zobrazená hodnota na displeji je elektrickou hodnotou.
4		Test diódy.
5		Zvukova signálizácia vodičov.
6		Uloženie údaja je aktívne.
7		Indikátor zapojenia testoladiacich káblor do rôznych prívodných svorkí.
8		<p>Ω, kQ, MΩ</p> <p>MC: Megohm <math>1 \times 10^3</math> alebo <math>1,000,000</math> ohmov</p> <p>mV, V</p> <p>V: Volt (odtok napäťa <math>10^{-3}</math> alebo <math>0,001</math> voltu)</p> <p>mA, A</p> <p>A: Amper (jadrová prúdu)</p> <p>mA: Miliamper <math>1 \times 10^{-3}</math> alebo <math>0,001</math> ampeera</p> <p>DWELL</p> <p>RPM x 10</p> <p>4CTL</p> <p>6CYL</p> <p>8CYL</p> <p>Počet valcov</p>

### Senzory na displeji

Nižšie uvedená tabuľka informuje o funkciach tlačidiel.

Cislo	Symbol	Funkcia
1		Meranie jednosmerného napäťa
2		Zapnutie a vypnutie prístroja
3		Sláčte Holden HOLD 1x pre uloženie údaja.
4		Stlačte Holden HOLD opäť pre riadenie uloženia údaja, uložený údaj je zobrazený

### Senzory na displeji

Nižšie uvedená tabuľka informuje o funkciach tlačidiel.

Cislo	Symbol	Výnam
1		Výstrela. Aby si sa vysih nesprávnym údajom, že by mohlo viesť k pripadnému elektrickému šoku alebo k úrazu, nahradte batériu, len čo sa na displeji objavi tento symbol.
2		Indikátor stredoveho napätia alebo prúdu.
3		Zobrazená hodnota na displeji je elektrickou hodnotou.
4		Test diódy.
5		Zvukova signálizácia vodičov.
6		Uloženie údaja je aktívne.
7		Indikátor zapojenia testoladiacich káblor do rôznych prívodných svorkí.
8		<p>Ω, kQ, MΩ</p> <p>MC: Megohm <math>1 \times 10^3</math> alebo <math>1,000,000</math> ohmov</p> <p>mV, V</p> <p>V: Volt (odtok napäťa <math>10^{-3}</math> alebo <math>0,001</math> voltu)</p> <p>mA, A</p> <p>A: Amper (jadrová prúdu)</p> <p>mA: Miliamper <math>1 \times 10^{-3}</math> alebo <math>0,001</math> ampeera</p> <p>DWELL</p> <p>RPM x 10</p> <p>4CTL</p> <p>6CYL</p> <p>8CYL</p> <p>Počet valcov</p>

### 5. Senzor prietoku vzduchu MAF (pozrite obrázok 20)


Obrázok 20: Diagram senzora prietoku vzduchu MAF.

Black, Red - uzemnenie  
Ground - uzemnenie  
Red - čierny, červený  
Vysokofrekvenčný MAF senzor od GM (General Motors) do roku 1988

Senzor konvertuje prúd vzduchu na jednosmerné napätie alebo signál s nízkou frekvenciou. Výstup senzoru je pripojený k tracičku na jednosmerné napätie alebo signál s nízkou frekvenciou.

Postup merania:

- Zapojte MAF senzor s jednosmerným výstupom ako pri meraní jednosmerného napäťa a následne otočte otočným spinátkom tracičku na jednosmerný výstup 20V DC.
- Zapojte MAF senzor s tracičkom výstupom ako pri meraní otáčok motoru (4C/L).
- Pripojte sondu čierneho (testovacieho) kábla k svorku uzemnenia a sondu žiarovky k tracičku zapájania, ale nešakujte motor.
- Zapnite kľúč zapájania.



### Údaje na displeji:

- Senzor s jednosmerným výstupom:  
Údaj na displeji môže byť menší alebo rovný 1V. (Pre ostatné pozrite parametre dodané výrobcom).  
Senzor s frekvenčným výstupom:  
Údaj na displeji môže byť menší alebo rovný hodnoty 330RPM ± 5%. (Toto platí len pre vysokofrekvenčné senzory GM, pre ostatné senzory pozrite parametre dodane výrobcom).

### Výstraha:

- Údaj bude skutočným počtom otáčok za minu až po vynášením desiatimi. Frekvencia = RPM/10. (To platí iba pre 4-valce (AC/Y)).

### Všeobecné špecifikácie

Maximálne napätie medzi libovoľnou svorkou a uzemnením. Rôzne rozsahy majú rôzne ochranné napätie vstupov.

- Maximálne napätie medzi libovoľnou svorkou a uzemnením: 315mV, 10A, 250V, rýchlosť typ. 5x20mm
- Ochrana svorky má takú poistenku: CE verzia: 10A, 250V, rýchlosť typ. 5x20mm
- Rýchlosť merania: aktuálna 2-3 krátky
- Maximálny zobrazený údaj: 1999
- Teplota: prevádzková: 0°C-40°C (32°F-104°F), skladovacia: -10°C-50°C (14°F-122°F).
- Relatívna výška: 55-95% @ 0-30°C - 40°C
- Nadmorská výška: 0-2000m
- Skladovacia: 10000m
- Typ batérie: Jeden kus 9V batérie (NEDA 1504 alebo 6F22 alebo 009P).

- Elektromagnetická kompatibilita: Vo vysokofrekvenčnom poli 1V/m. cieľová presnosť = špecifikovaná presnosť + 5%
- Veľkosť vysokofrekvenčného polia: 100mV.
- Preběžné rozsah: zobrazenie 1
- Využitie podobných displejov s ikonami
- Mantinely pripomíname rozdiely
- Polarita: automatické zobrazenie 1
- Rozmery (VxSxD): 179 x 85 x 35mm.
- Hmotnosť: 360 g (vkladané súčasne s batériou).
- Bezpečnosť/zložka s: IEC1010; KAT.III 600V pripojenie a dvojilá izolácia.
- Certifikát: CE (zhoda s normami Európskej únie)
- Presnosť: ±(2% údaj + digit)  
Prevádzková teplota: 18°C až 28°C.  
Relativná výška: nie viac ako 75% relativnej výšky.

Figura 20

Figura 20

### ⚠ Výstraha

- Počas testovania sa budú údaje meniť v závislosti od teploty.

### Meranie

#### Časť 1 Základné meranie

##### A. Meranie striedavého a jednosmerného napätia


##### ⚠ Výstraha



- Niektoré produkty firmy Chrysler používajú tlmiče vysokého napäťia zapáčovacích sviečok s koncovými

- 2.** Nastavte odtieň spínaču multimetera do polohy 200kΩ. Podľa výzvy na LCD, vložte červený testovací kábel do svorky Pripojte sondy do čierneho a čierneho testovacieho kabla paralelne k tvaru koncom linčia vysokoťného napäcia a prečítajte výsledok na LCD displeji. Normálny odpor sa vo všeobecnosti pohybuje v rozsahu od 3kΩ do 50kΩ. Pri omykovaní kablia má výsledok zoskoc nemený.

### 3. Testovanie Hallovho prepinača/senzora (pozrite obrázok 12)




Baliva Chrysler

1. Demontujte Halov senzor, zistíte si podrobnosti činnosti senzora v automobilu približne podľa nasledujúcej tabuľky.

#### 4. Magnetorezistívny senzor (pozrite obrázok 13)

4. Prípojte sondy červeného a žltého testovacieho kábla paralelne k signálovnej sverke a uzemneniu senzora, meraci prístroj by mal ukazovať malú hodnotu odporu.  
 Pri vložení kovovej dosky (zlepilka, oceforá pastá a pod.) do konkávneho magnetického polu senzora, sa zobrazený údaj zväčší (pri displeji indikuje preťaženie rozsahu); ak kovovú dosku odstráňte, zobrazený údaj bude menší, čo znamená, že senzor je v poriadku.

RPM = Revolutions per minute = otáčky za minútu




nobiliu (napr. na kostriaci pášik) a červeného do príslušnej

Magnetic Resistance Sensor – magnetoresistivní senzor  
Magnetic Resistance Distributor – magnetoresistivní rozdělovač  
Red Black – červený, černý

Funkcie magnetorezistívneho senzora sú podobné ako funkcie Hallovo senzorov, a metodou testovania oboch senzorov sú tiež podobné. Ich normálny odpor sa vo výsobenejšosti pohybuje medzi  $150\Omega$  a  $1\text{ k}\Omega$ . Podľa týchto hodnôt o odporu následujete:

**RPM = Revolutions per minute = otáčky za minútu**

#### **Uzávěr 14.**



3. Príprave súradu čierneho testovacieho kábla na uzemnenie automobilu (napr. na konštrukciu pási), a červeného do príslušnej skúšobnej súoryk počítača automobilu, ak deť o automobil typu DIS (Pre učenie pre sústreď. počítače používať senzorov pribuzného alebo zapojeného polu zapalovačiek čievky, ak deť o automobil vypavať rozdeľovačom (Pre učenie pre sústreď. počítače používať servisný pribuzný)).

4. Normálne odstavči motoru pri štartovaní sa polijuyú od 50 do  $275 \text{ min}^{-1}$ . Postupnosť je možné nájsť v automobilových príručkach, pretože tieto hodnoty závisia od aktuálnej teploty objemu motoru, kapacity akumulátora atd.

-  **Výstraha**  
Údaj zobrazený na displeji multimetru je skutočnou hodnotou počtu otáčok/min<sup>-1</sup> až po vynásobení desiatimi.

### 1. Testovanie batérie bez zariadenia

Pred testovaním systému spúšťača batérie otestujte plné nabité batérie.

1) Nastavte očiety spináč do polohy 20 V DC.

2) Pripojte súpravu na LCD, zapojte červený testovací kábel do svorky V a čierny do svorky COM.

3) Zapnite súpravu na 10 sekúnd, ak ste vypili nahromadený háčik batérie.

4) Zapojte súpravu na kábel na kľudnú batériu na kľudný pôl batérie.

5) Zapojte súpravu na kábel na kľudnú batériu na kľudný pôl batérie.

2. Výsledky testovania sú zobrazené v nižšie uvedenom priukaní, ak je batéria nabíjať na menej ako 100%, používajte ju až po dobití:

12.60 V	100%
12.45 V	75%
12.30 V	50%
12.15 V	25%

### E. Meranie spotreby energie z batérie pri vypnutom motore

Test sa vyskúša, aby sa zistila veľkosť spotreby prúdu z batérie, keď je vypnuté zapájovanie aj motor. Test pomáha pri určení dodatočného účinku z batérie, ktoré by v konečnom dosledku mohlo viesť k vyčerpaniu batérie.

1. Vypnite zapájovacie a vsetko priezravce.

Overtie si čiernemu chladičnému motoru a svetielku na vozidle sú vypnuté.

2. Nastavte očičkový spináč do polohy A  $\frac{1}{10} \text{ A}$ .

Počas výzvy na LCD zapájacie červený testovací kábel do svorky A a čierny do svorky COM.

3. Prepnite spotrebič medzi kľudným polom batérie a káblom a zapojte testovacie sondy do obvodu. (Pripojte sondu cevovo testovacieho kabla na kľudný pôl batérie a čierneho ku kablu.)

4. Výstraha

• Počas testovania neštartujte motor automobilu, poškodíte tým merací prístroj.

4. Prečítajte hodnotu testovaného prúdu priamo z displeja príčom normálny prúd má mať okolo 100 mA. Pri speziálnych prípadoch dodávky prúdu (pri vypnutom motore) postupujte podľa príručky pre údržbu automobilu. Ak sa objaví dodatočný prúd, vypnitejte potrebnú údržbu.

### F. Výstraha

F. Mŕtvo alebo hodiny vyžadujú dodávku prúdu okolo 100mA.

Testovanie zátvratenia batérie meraním napäcia pri spustení motoru

Po startovaní motoru testujete batériu, či poskytuje dostatočné napätie.

1. Nastavte očičkový spináč do polohy 20 V DC.

2. Podľa výzvy na LCD vložte červený testovací kábel do svorky V a čierny do svorky COM.

3. Prepnite zapájacie červený systém, aby sa menovali stan. automobilu.

Odpojte hlavnú čievku zapájovania, derivatívne vinutie, vakuu a štartovací senzor, aby ste tak prerušili zapájovací systém.

4. Pripojte svorku čierneho testovacieho kabla k zápornému pôlu batérie a svorku čierneho kábla na kľudný pôl batérie.

5. Startujte automobil nepretrži 15 sekúnd výsledky testovania ponosíte v nižšie uvedenou tabuľkou. Ak su v rámci rozsahu, štartovací systém pracuje normálne, v opačnom prípade test ukazuje, že môže byť chyba v káble batérie, káble startovacieho systému, startovačom solenoidom alebo v starte.

### G. Napátie

9.6 V alebo viac Teplota  
21.1°C (70°F)

15.6°C (60°F)

10.0°C (50°F)

4.4°C (40°F)

-1.1°C (30°F)

-6.7°C (20°F)

-12.2°C (10°F)

-17.8°C (0°F)

### H. Meranie poklesu napäcia

Miera sa pokles napäcia s posobením spináčom, káblom, solenoidom alebo svorkou. Keďže abnormálne pokles napäcia je vo väčšine prípadov prechodom vysokovejnosťného odporu. Odpor zvýši prípadne súčinnosť vysokovejnosťného odporu.

Prípadne súčinnosť vysokovejnosťného odporu je zvýšená pri ťare motoru, čo vedie k zníženiu napäcia pri zábrani batérie a k spomaleniu súčinnosti motoru.

1. Prepnite zapájacie systém, aby ste zmenzovali ťar automobilu.

Opoprie hlavnú čievku zapájovania, derivatívne vinutie, vakuu a štartovací senzor, aby ste tak prerušili zapájovací systém. Pracujte počas výzvy na LCD vložte červený testovací kábel do svorky V a čierny do svorky COM.

2. Výsledky testovania sú zobrazené v nižšie uvedenom priukaní, ak je batéria nabíjať na menej ako 100%, používajte ju až po dobití:

12.60 V	100%
12.45 V	75%
12.30 V	50%
12.15 V	25%

3. Postupujte podľa typického obvodu spúšťača napäcia na obrázku 9. Testujte napätie medzi každým z nasledujúcich párov bodov: 1&2, 2&3, 4&5, 5&6, 6&7, 7&8, 8&9, 8&10.
- |                         |         |
|-------------------------|---------|
| Komponent               | Napätie |
| Spolič                  | 300mV   |
| Priekomý rábel          | 200mV   |
| Uzemnenie               | 100mV   |
| Kablový konktor batérie | 50mV    |
- Kabeláž:
- Porovnajte výsledky namenaného napäcia s uvedenou tabuľkou. Ak je pokles napäcia väčší, skontrolujte komponenty a konektory, či nie sú chybne. Ak sa nájdete akákoľvek chyba vylúčte potrebnú údržbu.

### H. Kontrola napäcia napájacej sústavy

Účelom kontroly je overiť, či nabijacia sústava pracuje normálne, tak aby poskytla energiu elektronickým systémom (svetlo, elektrické ventilátory, rozžiarové príjmače atď.).

1. Nastavte očičkový spináč multimetera do polohy 20 V DC.

2. Spojte súčiastočne testovacieho kabla so zapájacím pôdom akumulátora.

3. Nechajte testovač motor a zapnúte alebo vypnite všetko príslušenstvo, pričom hodnoty napäcia by sa malo pohybovať od 13.2V do 15.2V.

4. Otvorite štritaciu klapku a odčitejte čiastok motoru medzi 1800mV a 2000mV.<sup>1</sup> Hodnoty napäcia majú byť zhodné s hodnotami uvedenými v bodze 3 (pričom rozdiel by nemal byť väčší ako 0.5 V).

5. Zapnite svetla, striedač, ventilátory, atď., aby si záraz elektronických systémov, hodnoty napäcia by nemali byť väčšie ako 13.0V.

6. Ak sú hodnoty v krokoch 3, 4, 5, mimo tolerancie alebo nie sú v súlade s lými, následne sú uvedené v príručke na obsluhu, skontrolujte hradce reťazí regulátore, alternátor, konektor a alternátor bez záhráde. V prípade potreby ďalej diagnostiku, obráťte sa na ďalšie automobilové príručky.

### I. Testovanie zapájaciej sústavy

#### 1. Testovanie zapájaciej čievky


1. Pred testovaním nechajte vychladniť motor a odpojte zapájacie čievku.

2. Nastavte očičkový spináč multimetera do polohy 200Ω. Podľa výzvy na LCD vložte červený testovací kábel do svorky V a čierny do svorky COM.

3. Skrajkajte sondy červeného a čierneho testovacieho kábla.

Odpor zmeniaci sa by mal byť 0.5Ω až 0.9Ω. Ak je väčší, skontrolujte testovací kábel, či nie sú uvoľnené alebo vyskočené.


4. Pripojte sondu čierneho testovacieho kábla k „+“ polu prípadne vínula zapájaciej čievky a čierneho testovacieho kábla k „-“ polu primárnej vínula čievky (pozrite obrázok 10). Detaily je možné nájsť v automobilových príručkach.



Cylindrical Ignition Coil – Vinclová zapájacia čievka  
Primary Coil – primárne vinutie  
Secondary Coil – sekundárne vinutie  
Red – červený Black – čierny  
Red – červený Black – čierny  
Spark Plug – zapájacia svička

- Údaj je skutočnou hodnotou meraného odporu až po odpojívaní odporu pri skratovaných testovacích káblach.
8. Odpor prípadného vinutia sa vo väčšinosti pohybuje medzi 0.3 Ω a 2.0 Ω.
5. Nastavte očičkový spináč do polohy 20kΩ a testujte sekundárne vinutie zapájaciej čievky.
6. Pripojte sondu čierneho testovacieho kábla na sekundárny vývod a sondu čierneho na primárny „+“ pol. Detaily je možné nájsť v automobilových príručkach.
7. Sekundárny odpor sa v súčasnosti v rozsahu 3kΩ až 30kΩ. Detaily je možné nájsť v automobilových príručkach.
8. Pre žiarivú zapájacie čievku opakujte uvedené kroky testovania. Poznámka: Pre žiarivú zapájacie čievku výkonu môže byť odpor o niečo vyšší, pričom odpor čievky sa bude meniť s teplotou. Čím výšia bude teplota, tým vyšší bude odpor a napätie.

2. Testovanie čímica vysokého napäcia zapájacieho systému (pozrite obrázok 11)
1. Odpojte zapájacie čievku systému od motoru. Datality o postupe odpojenia zapájacieho systému od motoru je možné nájsť v automobilových príručkach.



Red – červený Black – čierny  
Spark Plug – zapájacia svička