

Merací prístroj séria UT 51-55

Návod na použitie

Obsah

- A Popis prístroja
- B Charakteristiky
- C Uskutočnenie meraní
- D Údržba
- E Príslušenstvo
- F Používanie prúdra
- G Používanie remienka


Úvod

Tento typ UNI-T čisto novej súrrie multimetrov UT 50 - to je vysoko spoľahlivý ručný merací prístroj s 3 1/2 číslicovým zobrazovaním a ustálenou funkciou . Prístroj využíva široký rozsah funkcií integrovaného obvodu s dvojitým integrovaným A/D meničom v jadre a má ochranu proti pretáčeniu na každom rozsahu. Prístroj môže merať DC prúd, AC prúd, DC napätie, AC napätie, Odpor, Diódu, Teplotu, Frekvenciu a Kontinuitu. Čím sa stáva idálnym nástrojom pre používateľov.

Bezpečnostné pravidlá

- Sériu UNI-T UT 50 vyhovuje IEC 61010: stupeň znečistenia 2, prepäťová kategória (CAT I 1000V a CAT II 600V) a dvojica izolácia. Používajte prístroj iba tak ako bolo uvedené v tomto návode, v opačnom prípade môže byť narušená ochrana poskytovaná prístrojom.
- CAT I - pre signálovú úroveň , telekomunikáciu, elektroniku s malým prechodným napäťom.
- CAT II - pre lokálnu úroveň, prístroje, hlavné stenové zásuvky , prenosné zariadenie.
- Prístroj je navrhnutý tak, aby odolał uvedeným max. napätiám. Ak nie je možné vyliesťiť, bez pochybností , že tieto impulzy, prechody, rušenia alebo tiež napäťia presahujú nastavené rozsahy je nevyužívané použiť vhodný rozsah (deličku 10:1).
- Neoperujte s prístrojom predtým než zavrite kryt a bezpečne ho nezaskrutkujete, keďže na termináli sa môže vyskytovať napätie.
- Pred každým meraním sa uistite, že prístroj je nastavený na správny rozsah.
- Pred použitím prístroja, prekontrolujte, prosím, kryt a testovacie vodiče kvôli poškodeniu izolácie alebo odskytom kovovým časťiam.
- Pripojte červený a čierny testovací vodič do správnej meracej vstupnej záterky poriadne.
- Nepripájajte hodnoty presahujúce maximálny rozsah každého merania aby ste sa vyhli poškodeniu prístroja.
- Neotáčajte otocným prepínačom funkcií počas merania napäťa a prídu, v opačnom prípade by sa mohol prístroj zničiť.
- Uistite sa, že sú použité nové poistky so správnymi charakteristikami namiesto nesprávnych poistiek.
- Aby ste sa vyhli elektrickému šoku alebo poškodeniu, nepripájalajte viac než 1000V medzi „COM“ terminálov a „  “ uzemnením.
- Dodržávajte upozornenia pri práci s napätiami nad 60V (DC) alebo 30V rms (AC). Tieto napäcia predstavujú riziko elektrického šoku.
- Vymenite batériu hned' ako sa objaví indikátor“  “. Pri takmer vybitej batérii môže prístroj produkovať nesprávne čítanie, ktoré môžu viest' k elektrickému šoku a zraneniu.
- Po skončení merania vypnite prístroj a pokial' nebude prístroj používaný dlhšiu dobu, vyberte z neho aj batériu.
- Nepoužívajte prístroj v nepriaznivých okolitých podmienkach, obzvlášť na vlhkých miestach.
- Aby ste sa vyhli poškodeniam a nebezpečenstvám, nemenieť obvod.
- Pravidelne utierajte kryt vlhkon trkanou a jemným čistiacim prostriedkom. Nepoužívajte brúsne materiály ani rozpúšťadlá.
- Prístroj je vhodný iba na použitie v interéri.
- Medzinárodné elektrické symboly:

	Výbitá batéria		Uzemnenie
	Bezpečnostné pravidlá		Dvojité izolácia



* Tento návod na použitie podlieha zmenám bez predošlého ohlásenia.

© 2001 Uni-Trend Group Limited.

Výrobca:
Uni-Trend Technology (Dongguan) Limited
Bei Shan Dong Fang Industrial Development District
Hu Men Town, Dongguan City
Provincia Guang Dong
Čína
Poštový kód: 523 925

Vedenie:

Uni-Trend Group I Limited
Rm901, 9F, Nanyang Plaza
57 Hung To Road
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Tel: (852) 2950 9168
Fax: (852) 2950 9303
Email: info@uni-trend.com
<http://www.uni-trend.com>

	AC		DC		Dioda
	Poisika				Bzučiak
	Nebezpečné napäťia				

A. Popis prístroja

- 32 rozsahov.
- Displej z tekutých kryštalov, výška číslic 27mm.
- Prebaženie displeja 1:1.
- Maximálne zobrazenie 19999 (3 ½ číslice).
- Ochrana proti preťaženiu na každom rozsahu.
- Automatické vypínanie/iba pre UT53, UT54 a UT55).
- Teplota:

 - Operácia: 0°C do 40°C (32°F do 104°F)
 - Skladová: -10°C do 50 °C (14°F do 122°F)
 - Nadmorská výška:

Operačná: 2000m
Skladová: 10000m

• Relatívna vlhkosť: Max. relatívna vlhkosť 80% pre teplotu až do 31°C klesajúc linéarnie do 50% relatívnej vlhkosti na 40°C.

- Zobrazenie vybitia batérie „“
- Typ batérie: 9V NEDA 1604 alebo 6F22 alebo 006P
- Remienok pre ľahší prenos.
- Dizajn s výklopným stojanom, tri pozorovacie úhyby pre ľahšie čítanie displeja.
- Rozmery: 190mm x 88mm x 34mm.
- Hmotnosť: Iba prístroj (bez testovacích vodičov) okolo 270g. Prístroj + puzdro + výklopný stojan približne 550g.

B. Charakteristiky

Presnosť je špecifikovaná pre 1 rok po kalibrácii, pri operačných teplotách 23°C +/- 5°C, s relatívnu vlhkosťou na < 75%. Charakteristiky presnosť majú formu: +/- (a%) čítania + číslice).

B-1 Jednosmerné napätie (DC napätie)

Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť
		UT51 UT52 UT53 UT54 UT55
200mV	100µV	±(0,5%+1)
2V	1mV	
20V	10mV	
200V	100mV	
1000V	1V	±(0,8%+2)



Vstupná impedancia na všetkých rozsahoch je $10\text{M}\Omega$.

Ochrana proti preťaženiu: na rozsahu 200mV je 250VDC alebo AC RMS. Na všetkých ostatných rozsahoch je to 750 Vrms alebo 1000Vb-p .

B-2 Striedavé napätie (AC napätie)

Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť ³	UT51	UT52	UT53	UT54	UT55
200mV	100µV	$\pm(1,2\%+3)$	---	---	---	---	---
2V	1mV	$\pm(0,8\%+3)$					
20V	10mV						
200V	100mV						
750V	1V	$\pm(1,2\%+3)$					



Vstupná impedancia na všetkých rozsahoch je $10\text{M}\Omega$.

Frekvencia: $40\text{Hz}-400\text{Hz}$.
Ochrana proti preťaženiu: na rozsahu 200mV je 250VDC alebo AC RMS. Na všetkých ostatných rozsahoch je to 750 Vrms alebo 1000Vb-p .

Zobrazenie: Priemerná hodnota (RMS sinusovej vlny).

B-3 Jedenosmerný prúd (DC prúd)

Rozsah	Rozlíšenie	Presnosť ³	UT51	UT52	UT53	UT54	UT55
20µA	0,01µA	$\pm(2\%+5)$	---	---	---	---	---
200µA	0,1µA	$\pm(0,8\%+1)$	---	---	---	---	---
2mA	1µA	$\pm(0,8\%+1)$					
20mA	10µA						
200mA	100µA	$\pm(1,5\%+1)$					
2A	1mA	$\pm(1,5\%+1)$	---	---	---	---	---
10A	10mA	$\pm(2\%+5)$	---	---	---	---	---
20A	---	$\pm(2\%+5)$	---	---	---	---	---



Ochrana proti preťaženiu:

Pre UT51:

- Instalujte iba náhradné poistky identického typu alebo s rovnakými charakteristikami a uistite sa, že poistka je pevne umiestnená v džíaku.

UT51: 2A, 250V rýchla poistka, $5\times20\text{mm}$ (pod rozsah 2A)

10A, 250V rýchla poistka, $5\times20\text{mm}$ (na rozsahu 10A)

UT52/53/54/55: 315mA , 250V rýchla poistka, $5\times20\text{mm}$

- Znovu spojte spodnú časť krytu s hornou časťou krytu prístroja a nainštalujte skrutku a gumu.

Výmena poistiek je nutná len zriedka.

Vyhorenie poistky je vždy výsledkom nesprávnej operácie.


E. Príslušenstvo

- Návod na použitie
- 1 páár testovacích vodičov
- WRN-0/B teplomátria sonda (iba pre UT 53 a UT 55)
- Puzdro (ak bolo dodané)

F. Používanie puzdra

Tri rôzne spôsoby použitia puzdra:

- Položte puzdro rovnobežne na stôl, neovávajte výklopny stojan (pozri obrázok 1).
- Položte puzdro v malom uhle na stôl, postavte ho na prvú časť výklopného stojanu (pozri obrázok 2)
- Položte puzdro vo vysokom uhle na stôl, postavte ho na obe časti výklopného stojanu (pozri obrázok 3)



obrázok 1

obrázok 2

obrázok 3

G. Používanie remienka

- Pretiahnite predný koniec remienka cez očko prístroja, pozri časť 1 nasledujúceho obrázku.
- Pretiahnite spodnú časť remienka cez prednú časť a zatiahnite, pozri časť 2 obrázku dole

2. Stačte prepínač on/off dva razy aby ste prístroj znova zapli.

2A, 250V rýchla poistka,  5x 20mm (pod 2A rozsah)

10A, 250V rýchla poistka,  5x 20mm (na rozsahu 10A)

Pre UT52/53/54/55:

315mA, 250V rýchla poistka,  5x 20mm (žiadna poistka na rozsahu 20A)

Max. vstupný prúd:
Pre UT51: 10A (Čas merania pre vysoký prúd by mal byť menej než 10 sekund maximálne, a čas intervalu medzi dvoma meraniami by mal byť väčší než 15 minút).

Pre UT52/53/54/55: 20A (Čas merania pre vysoký prúd by mal byť menej ako 15 sekund maximálne, a čas intervalu medzi dvoma meraniami by mal byť väčší než 15 minút).

- D. Údržba**
- I. Všeobecná údržba**
- Tento prístroj je vysoko presné elektrické meracie zariadenie. Nepokúšajte sa ľubovoľne zmeniť obvod tohto prístroja. Berie do úvahy nasledujúce body:
1. Neprinájajte vstup DC napäťa nad 1000V alebo AC nad 750V RMS.
 2. Neprinájajte vstupné napätie keď je otocný prepínač nastavený na „Rozsah prúdu“, „Ω“ „a“, „•Ω“.
 3. Nepoužívajte prístroj ak v prístroji nie je batéria, alebo ak nie je spodný kryt bezpečne priskrulkovaný.
 4. Pred výmenou batérie a pojistiek odpojte testovacie vodiče a zdroj prístroja.

II. Výmena batérie



Upozornenie

Aby ste sa vyhli nesprávnym čítaniam, ktoré by mohli viest k možnému elektrickému šoku alebo zraneniu, výmeněte batériu hneď ako sa objaví indikátor vybitia batérie.

Aby ste vymenili batériu:

1. Odpojte spojenie medzi testovacím vodičom a testovaným obvodom, a vyberte testovacie vodiče zo vstupných terminálov prístroja.
2. Vyberte zdroj prístroja.
3. Odstráňte puzdro z prístroja.
4. Odstráňte gumenú a skrutky zo spodnej časti krytu a oddelte spodnú časť krytu od hornej časti krytu.
5. Vyberte batériu z priehradky na batériu.
6. Nahradte batériu novou batériou 9V (NEDA 1604 alebo 6F22 alebo 006P).
7. Znovu spojte spodnú a hornú časť krytu a nainštalujte skrutky a gumu.

III. Výmena pojistiek



Upozornenie

Aby ste sa vyhli elektrickému šoku alebo utvoreniu elektrického oblúku - výbuchu, alebo zraneniu alebo poškodeniu prístroja, používajte určené pojistky iba tak ako je to popísané v nasledujúcom postupe.

Aby ste vymenili pojistku:

1. Odpojte spojenie medzi testovacím vodičom a testovaným obvodom a vyberte testovacie vodiče zo vstupných terminálov prístroja.
2. Vyberte zdroj prístroja.
3. Odstáňte gumenú a skrutky zo spodnej časti krytu a oddelte spodnú časť krytu od hornej časti krytu prístroja.
4. Vyberte pojistku jemným výpätením a uvoľnením jedného konca a potom vyberte pojistku z držaka.

B-4 Striedavý prúd (AC prúd)

Rozsah	Rozloženie	Presnosť	UT51	UT52	UT53	UT54	UT55
200µ	0,1µ	±(1,8%+3)	---	---	---	---	---
2mA	1µ	±(1%+3)	---	---	---	---	---
20mA	10µ	±(1%+3)	---	---	---	---	---
200mA	100µ	±(1,8%+3)	---	---	---	---	---
2A	1mA	±(1,8%+3)	---	---	---	---	---
10A	10mA	±(3%+7)	---	---	---	---	---
20A	---	±(3%+7)	---	---	---	---	---



Ochrana proti preťaženiu:

Pre UT 51:

2A, 250V rýchla pojistka,  5x 20mm (pod rozsah 2A)
10A, 250V rýchla pojistka,  5x 20mm (na rozsahu 10A).

Pre UT52/53/54/55:

315mA, 250V rýchla pojistka,  5x 20mm (žiadna pojistka na rozsahu 20A).

Max. vstupný prúd:

Pre UT 51: 10A (čas merania pre vysoký prúd by mal byť menej ako 10 sekund maximálne, a čas intervalu medzi dvoma meraniami by mal byť väčší než 15 minút.

Pre UT52/53/54/55: 20A (Čas merania pre vysoký príid by mal byť menej než 15 sekund maximálne, a čas intervalu medzi dvoma meraniami by mal byť väčší než 15 minút.

Meranie ibutyku napäťa: Plyný rozsah je 200mV.
Zobrazenie: Priemerná hodnota (RMS sínusovej vlny).

B-5 Odpór

Rozsah	Rozlišenie	Prestnosť	UT51	UT52	UT53	UT54	UT55
200Ω	1Ω	±(0,8%+3)					
2kΩ	1Ω	±(0,8%+1)					
20kΩ	10Ω						
200kΩ	100Ω						
2MΩ	1kΩ						
20MΩ	10kΩ	±(1%+2)					
200MΩ	100kΩ	±[5%(-10)+10]					



Napätie naprázdno: ≤ 700 mV (na rozsahu 200MΩ, napätie naprázdno okolo 3V).

Ochrana proti preťaženiu: Vsetky rozsahy 250 VDC alebo AC RMS.

Upozornenie: Na rozsahu 200 MΩ, keďže je testovací vodič skratovaný, LCD displej zobrazí 10 číslic normálne, odčítava 10 číslic z nameranej hodnoty počas merania.

B-6 Kapacita

Rozsah	Rozlišenie	Presnosť	UT51	UT52	UT53	UT54	UT55
2nF	1pF	±(4%+3)					
20nF	10pF						
200nF	100pF						
2μF	1nF						
20μF	10nF						



Testovací signál: okolo 400Hz 40m Vrms

B-7 Frekvencia

C-6 Meranie kapacity

Pred meraním kapacity, paniatujte na to, že pri zmene rozsahov trvá vynulovanie nejaký čas. Nestále čítanie neovplyvňuje presnosť.

- 1) Aby ste sa vyhli poškodeniu prístroja alebo testovaného zariadenia, pred meraním kapacity odpojte zdroj obvodu a výbite kondenzátory.
- 2) Pripojte kondenzátor do zdielky kapacity.
- 3) Pri meraní vysokej kapacity trvá ustálenie čítania nejaký čas.
- 4) Jednotka: 1pF=10⁻¹² μF, 1nF=10⁻⁹ μF

C-7 Meranie frekvencie

1. Pripojte červený testovací vodič do zdielky „Hz“ a čierny testovací vodič do zdielky „COM“.
2. Nastavte otocný prepinač na „kHz“.
3. Pripojte testovacie vodiče na objekt, ktorý má byť meraný. Na LCD displeji sa zobrazí nameraná hodnota.

C-8 Meranie teploty

Pripojte konektor teplofarenej sondy na prístroj a druhý koniec priložte na vrch alebo vložte dovnutra objektu, ktorý má byť meraný. LCD zobrazuje nameranú hodnotu v jednotkach „°C“.

C-9 Meranie diódy a bzučiak kontinuity

1. Pripojte čierny testovací vodič do zdielky „COM“ a červený testovací vodič do zdielky „V“.
2. Nastavte otocný prepinač na „+ -“.
3. Pripojte testovacie vodiče na objekt, ktorý má byť meraný. Na LCD displeji sa zobrazí nameraná hodnota.

4. Pripojte testovacie vodiče na objekt, ktorý má byť meraný. Bzučiak bzučí ak je hodnota odporu medzi dvoma koncami menej ako 70 Ω.
1. Nastavte otocný prepinač na hFE.
2. Identifikujte NPN alebo PNP, pripojte objekty na korespondujúcu zdielku tranzistora.
3. LCD displej zobrazuje nameranú hodnotu.
4. Meracia používateľka:

$$I_b \approx 10\mu A, V_{ce} \approx 2,8V$$

C-11 Funkcia automatického vypínania (len pre 53 54 55)

1. Prístroj je vybavený funkciou automatického vypnutia. Približne 15 minút po poslednej operácii vojde prístroj do režimu spánku, pričom jeho odber bude iba 7mA.



Upozornenie

- 1) Ak je veľkosť prúdu neznáma, vždy začnite s najvyšším rozsahom a znižujte až kým nezistíte uspokojujivé čítanie.
- 2) Ak sa na displeji zobrazí „1“, znamená to, že prístroj je preťažený, potom nastavte merací rozsah na vyšší.



- 3) „znamená, nikdy neprekraďujte maximálny vstupný limit 200mV (UT51 je 2A), v opačnom prípade to spôsobi vypälenie pojistky. Rozsah 20A nemá ochrannú pojistku, zatiaľ čo UT51 na rozsahu 10A tieto pojistku má.



Vstupná citlivosť: $\leq 100\text{m V}_{\text{rms}}$.
Ochrana proti preťaženiu: 250V V_{rms} .

B-8 Teplota

Rozsah	Rozlišenie	Presnosť ^t	Rozsah	Rozlišenie	Presnosť ^t
	UT51	UT52	UT53	UT54	UT55
-20 °C do 1000°C	20°C do 0°C	1°C
	0°C do 400°C		±(2% ₀₋₅)	±(2% ₀₋₅)	±(2% ₀₋₁₀)
	400°C do 1000°C		±(3% ₀₋₉)	±(1% ₀₋₇)	

B-9 Test diódy a bzučiak kontinuity

Rozsah	Vysvetlenie	Podmienka merania
→*	Zobrazenie blízkej hodnoty priepustného napäťa diódy, jednotka „mV“	Priepustný DC prúd cca 1mA Záverné DC napätie cca 2,8V
*1)	Bzučiak bzuči ak je odpor kontinuity $\leq 70 \Omega$. Zobrazenie blízkej hodnoty. Jednotka „Ω“	Napätie napäzdino cca 2,8V



Ochrana proti preťaženiu: 250V DC alebo AC RMS

B-10 Tranzistor hFE test

Rozsah	Vysvetlenie	Podmienka merania
hFE	Môže merať hFE NPN alebo PNP tranzistora. Rozsah: 0-1000β	Základný prúd cca 10µA, V_{ce} cca 2,8V



Upozornenie

- 1) Ak sa na LCD displeji zobrazí „1“, znamená to, že prístroj je preťažený. Potom nastavte vyšší merací rozsah. Ak je odpor nad 1 MO, čítanie sa ustáli až po niekoľkých sekundach, čo je normálne pri meraní vysokých hodnôt odporu.
- 2) Pri napäti napäzádzno alebo žiadnom vstupe sa na displeji zobrazí „1“.
- 3) Uistite sa, že všetky objekty, obvod aj súčasťky, ktoré majú byť merané sú bez napäťa.
- 4) Na rozsahu 200MO pri skratovaní vodičov sa zobrazí 10 číslic, ktoré musia byť odčítané po čítani pri uskutočnení skutočného merania. Napríklad, pri nameraní 100MO sa zobrazí 101,0, 10 číslic musí byť odčítaných.

C. Uskutočnenie meraní

Upozornenie:

- (1) Ak prístroj nie nezobrazuje alebo sa pri zapnutí prístroja na LCD zobrazí „[■]“, vymenite batériu hned ako je to možné.

(2) Nikdy neprekročte maximálne vstupné napätie alebo limity prúdu, ktoré sú označené na vstupných zdieľkach „ V“.


„V“ , v opačnom pripade bude prístroj poškodený, čo je životu nebezpečné.

(3) Pred uškutočnením operácie otočte otočným prepínačom na správny rozsah.

1. On/Off vypinač (zapnite/vypnite)
2. Zdieľka kapacitý
3. Displej z tekutých kryštálov

4. Zdieľka teploty
5. Otočný prepínač
6. Zdieľka tranzistora

7. Vstupná zdieľka



1. Pripojte čierny testovací vodič do zdieľky „COM“ a červený testovací vodič do zdieľky „ V“.

2. Nastavte otočný prepínač na „ V“.

3. Pripojte testovacie vodiče na objekt, ktorý má byť meraný. Na LCD sa zobrazí nameraná hodnota a tiež polarita červeneho testovacieho vodiča.



Upozornenie

- 1) Ak je veľkosť napäcia neznáma, vždy začnite na najvyššom rozsahu a znižujte až kým nezískate uspokojivé čítanie.
- 2) Ak sa „1“ zobrazí na LCD, znamená to, že prístroj je preťažený, potom nastavte merací rozsah na vyšší.

- 3) „“ znamená- nikdy neprekračujte maximálne vstupné limity 1000V, v opačnom pripade sa poškodi vnútorný obvod prístroja.
- 4) Venujte zvláštnu pozornosť prebjhaniu napäcia pri meraní vysokého napäcia.

C-2 Meranie AC napäťia

1. Pripojte čierny testovací vodič do zdieľky „COM“ a červený testovací vodič do zdieľky „ V“.

2. Nastavte otočný prepínač na „“.

3. Pripojte testovacie vodiče na objekt, ktorý má byť meraný.



Upozornenie

- 1) Pozri na „DC napätie- upozornenie“ 1,2,4.



- 2) „“ znamená- nikdy neprekračujte maximálny vstupný limit 750V, v opačnom pripade sa poškodi vnútorný obvod prístroja.

C-3 Meranie DC prúdu

1. Pripojte čierny testovací vodič do zdieľky „COM“. Pri meraní 200mA (UT51 je 2 A) alebo menej, pripojte červený testovací vodič do zdieľky mA. Pri meraní 20A (10A) alebo menej, pripojte červený testovací vodič do zdieľky „A“.

2. Nastavte otočný prepínač na „“.

3. Pripojte testovacie vodiče v sérii k objektu, ktorý má byť meraný. Na displeji LCD sa zobrazí nameraná hodnota a polarita červeneho testovacieho vodiča.

C-1 Meranie DC napäťia