



POZNÁMKY O KONŠTRUKCII A SPÔSOBE MONTÁŽE ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Elektronické zariadenia sú montované na tlačených doštičkách nazývaných aj ako tlačenie obvody. Tlačenie obvody sú vyrábané z izolačného materiálu, na ktorom sú z jednej strany urobené spoje, a z druhej strany sú nakreslené symboly použitých súčiastok tak, aby bola montáž jednoduchšia. Každý tlačený obvod má montážne otvory, ktoré umožňujú montáž elektronických súčiastok. Pájkovacie body sú pocinované a zaistené pred okysličením kalafunou.

Správna a dôkladná montáž súčiastok zásadne rozhoduje o konečnom výsledku. Jednou z hlavných príčin zlej montáže u začínajúcich elektronikov, je snaha čo najrýchlejšie spustenia zariadenia a overenia jeho funkcie.

Pred začiatkom práce je potrebné dobré poznať zásady mechanickej a elektrickej montáže, lebo od kvality montáže závisí funkcia zariadenia.

MECHANICKÁ MONTÁŽ:

Zakladá sa na vhodnom zahnutí vývodov, v závislosti od otvorov, ďalej na prispôsobení krabičky pre doštičku a na montáži prepinačov a diód LED.

ELEKTRICKÁ MONTÁŽ:

Zakladá sa na pájkovaní vývodov súčiastok a na spájaní vonkajších súčiastok pomocou vodičov. Na pájkovanie elektronických sústav sa využíva zlatina cínu (60%) s olovom (40%). V predajniach je dostupný cín v podobe drôtu s jadrom, v ktorom je kalafumia.

V prvom rade sa pájkujú koncovky, objímky, rezistory, kondenzátory, LED diódy (pozor na prehriatie), ďalej integrované obvody - pozor nedotýkať sa vývodov obvodov CMOS, a aby pri skladaní nebola sústava pod napätiom.

Na pájkovanie je najvhodnejšie použiť transformátorovú pájkovačku. Pri pájkovaní treba venovať pozornosť na správnu teplotu hrotu. Na hrot je potrebné nabrat' toľko cínu, kol'ko je potrebné na príslušný pájkovací bod. Cín sa nesmie rozlievať mimo pájkované pole. Po vychladnutí musí cín vyplniť miesto spoja a musí tvoriť hladký lesknúci povrch.

Pájkovanie polovodičových súčiastok si vyžaduje trochu zručnosti, aby nedošlo k ich poškodeniu prehriatiom. Odvádzanie tepla môže uľahčiť uchytením vývodu polovodiča do pinzety. Pri pájkovaní integrovaných obvodov je max. doba pájkovania 5 sekúnd pri teplote hrotu 265°C. Hrot pájkovačky by mal byť uzemnený, má to zvláštny význam pri pájkovaní integrovaných obvodov série CMOS.

AK SÚPRAVA NEFUNGUJE !!!

- pozri, či nie sú studené spoje, či sú všetky súčiastky pripájkované, alebo či sú popraskané spoje,
- pozri, či sú všetky súčiastky na príslušnom mieste zhodne s návodom,
- pozri, či sú všetky súčiastky vložené so správnu polaritou "+" a "-",
- pozri, či je správne pripojené napájanie
- pozri, či súčiastky nie sú poškodené mechanicky.

Ak si všetko skontroloval a súprava nie funguje, obrat' sa na servis NORD ELEKTRONIK.

POZOR! V prípade reklamácie, je firma NORD ELEKTRONIK zodpovedná len za stavebnice vyrobené touto firmou !

NE 532 ZOSILŇOVAČ TA7299

Miniatúrna konštrukcia stereofónneho nízkofrekvenčného zosilňovača obsahujúceho chladič si nájde široké použitie pri opravách pokazených rádioprijímačov, autorádií a pod. Rozsah napájacích napäť umožňuje použitie zosilňovača v prenosných alebo stacionárnych zariadeniach napájaných zo sieťových adaptérov (rádioprijímače, discmeny a pod.).

Opis obvodu

Integrovaný obvod obsahuje vo svojej konštrukcii dva zosilňovače. Aplikačné zapojenie kompletného zosilňovača obsahuje okrem súčiastky TA7299 niekoľko kondenzátorov.

Pri stereofónnom použití je potrebné priviesť signál ľavého kanálu medzi body IN L a zem. Signál pravého kanálu medzi body IN R a zem (stredný vývod pri letovacích bodoch opísaných symbolmi 'N (RL)).

Reproduktoři určené na zaťaženie zosilňovača je potrebné pripojiť na letovacie body označené symbolmi reproduktorov (OUT R - výstup pravého kanálu; OUT L - výstup ľavého kanálu).

Montáž a oživenie

Konštrukcia je už zmontovaná o oživená a stačí len pripojiť napájacie napätie v rozsahu. Do vstupov privedieme akustický signál, pripojíme záťaž min. 4Ω a skontrolujeme správnosť činnosti.

Technické parametre

Rozsah napájacích napäť:	9÷18V
Doporučené napájanie:	11,6V
Impedancia zaťaženia:	4Ω alebo viac
Max. výstupný výkon:	$2 \times 11,6$ (pre $Z=4\Omega$ Uc 11,6V)
Max. výstupný sín.výkon:	$2 \times 5,8$ (pre $Z=4\Omega$ Uc 11,6V)
Vstupná impedancia:	$33k\Omega$
Harmonické skreslenie:	10%

Zoznam súčiastok:

C1, C3	1uF
C2, C4, C11	47uF/16V
C5, C8	100u/10V
C6, C9	0,47u
C7, C10	470u/10V
C12	470u/16V
US1	TA7299
T1	IRF530
Chladič	RA4755
Plošný spoj	NE532

Rozmiestnenie súčiastok





Schéma zapojenia